

# **RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren**

**Jeep Wrangler (JK)**

**Baujahr:** 10/2010 - 04/2026

**Sensor Schrader 8:** 3007



**Verfügbares Anlernverfahren:** OBD2

**Benötigte Hilfsmittel:** RDKS-Diagnosegerät

## **Beschreibung:**

1. Alle vier Reifen mit dem Empfohlenen Druck entsprechend auffüllen.
2. Mit dem Gerät alle Sensoren aktivieren.
3. Bei einer Standard-Zündung: Zündung EINSCHALTEN (Motor AUS).
4. Bei Schließsystem Keyless: Zündung durch zweimaliges Drücken der ON/START - Taste (EIN / START) in die ON - Position (EIN) stellen.
5. Das OBD II - Modul mit dem OBD - Anschluß verbinden.
6. Folgen Sie den Anweisungen des Gerätes auf dem Bildschirm, um die ECU zurückzusetzen.
7. Zündung AUS dann EIN (Motor AUS).
8. 5 Min. warten.

**HINWEIS:** Sollte die RDKS-Warnleuchte nach der Zurücksetzung des Motorsteuergeätes weiterhin leuchten, muss bis zu 20 Min. lang mit mind. 20 Km/h gefahren werden

Alle Angaben ohne Gewähr!