

RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

BMW 3er (G3L -G20)

Baujahr: 11/2018 - Ende
Sensor Schrader 1: 3057



Verfügbares Anlernverfahren: automatisch

Benötigte Hilfsmittel: -

Beschreibung:

1. Falls Ersatzsensoren eingebaut wurden, muss das Fahrzeug für min. 15 Minuten stehen bleiben.
2. Falls nötig, nutzen Sie das Menü, um das Fahrzeug in den Anlernmodus zu bringen.
3. Fahren Sie über 30 km/h bis die neuen Sensor-IDs an das Fahrzeug angelernt sind.
4. Dieser Vorgang kann je nach Modell bis zu 20 Minuten dauern.

Alle Angaben ohne Gewähr!

**WÄHLE DEIN FAHRZEUG UND FINDE DEN RICHTIGEN RDKS SENSOR!
HIER KLICKEN!**