

RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

Fiat 500C (312)

Baujahr: 08/2015 - Ende
Sensor Schrader 8: 3007



Verfügbares Anlernverfahren: Automatisch

Benötigte Hilfsmittel: -

Beschreibung:

1. Reifen mit Sollruck befüllen.
2. Mit RDKS Gerät alle Sensoren aktivieren.
3. Fahrzeug 15 Min parken.
4. Mit mind. 30 Km/h fahren, bis neue Sensoren - ID's angelernt sind.
5. Dies kann bis zu 20 Min dauern.

Alle Angaben ohne Gewähr!