

# **RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren**

**Maserati Quattroporte (M139)**

**Baujahr:** 04/2004 - 12/2009



**Sensor: Alligator Universalsensor** (Nummer auf OE Sensor: 185189 oder 312450)

**Verfügbares Anlernverfahren:** Automatisch

**Benötigte Hilfsmittel:-**

**Beschreibung:**

1. Falls Ersatzsensoren eingebaut wurden, muss das Fahrzeug für mindestens 15 Minuten stehen bleiben
2. Falls nötig, nutzen Sie die Menütasten, um das Fahrzeug in den Anlernmodus zu bringen
3. Fahren Sie mit einer Geschwindigkeit von mehr als 32 km/h, bis die neuen Sensor-IDs an das Fahrzeug angelernt sind.
4. Dies kann je nach Modell bis zu 20 Minuten dauern.

Alle Angaben ohne Gewähr!